

## ACOTACIÓN

Seleccionar uno de las prácticas anteriores para acotar las vistas generadas con los siguientes comandos:

1. Tomar el fichero Estilos de Acotación.dwg e importar los estilos con ADCENTER. Estos estilos se pueden crear con ACOESTIL siguiendo la siguiente plantilla:

UNE-ISO. Se modifican las siguientes variables:

Lineas y Flechas	Intervalo Línea-Base =5	
	Ampliar líneas de cota =1	
	Desfase desde el origen = 0	
	Tamaño flecha =3	
Texto	Crear Estilo1	Tipo de letra =Times New Roman
		Estilo tipo letra =Normal
		Altura =0
		Relación altura-anchura = 0,8
		Angulo oblicuo = 5º
	Altura de Texto = 3,0	
	Ubicación del texto: Vertical Arriba Horizontal Centrado	
	Alineado con Línea de cota	
Ajustar	El texto o las flechas, el que mejor...	
	Activar "Poner texto manualmente..."	
Unidades Ppales	Precisión	Un decimal

COTAS PERDIDAS (acotación de diámetros) Partiendo de UNE-ISO, se modifican las siguientes variables:

Lineas y Flechas	Supresión Línea de Cota 2	
	Supresión Línea de Referencia 2	
Unidades Principales	Factor de Escala	2
	Prefijo	%%c

DIAMETROS Partiendo de UNE-ISO, se modifican las siguientes variables:

Ajustar	El texto y las flechas	
---------	------------------------	--

- ACOESTIL: [http://youtu.be/9i\\_8d9IG2Ss](http://youtu.be/9i_8d9IG2Ss)
- ACOLINEAL: <http://youtu.be/nldkSE1FL4k>
- ACOALINEADA: <http://youtu.be/RhSJTWnEqJk>
- ACOARCO: <http://youtu.be/Gp5qr7HGLfs>
- ACORADIO: <http://youtu.be/b361f4pW1s0>
- ACODIAMETRO: <http://youtu.be/jiUOUeBxqwc>
- ACOANGULO: <http://youtu.be/ZXKoLfwvd0l>
- ACOLINEABASE: <http://youtu.be/LRTWwgMD9Aw>
- ACOCONTINUA: <http://youtu.be/4-N1KYt4SSY>
- ACOEDIC: <http://youtu.be/ua8veOCucks>
- ACOTEDIC: <http://youtu.be/0BgKi6XnhBY>